

Alle

11.11.20	19:29:15	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.32.
11.11.20	11:06:32	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
11.11.20	05:41:15	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
11.11.20	03:18:47	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
10.11.20	20:14:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f2c:e900::/56
10.11.20	19:59:35	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f2c:e900::/56
10.11.20	19:59:34	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:2d10:e228:6dff:fe3e:be14
10.11.20	19:59:34	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.57.61, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
10.11.20	19:59:34	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
10.11.20	19:59:27	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
10.11.20	19:56:44	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
10.11.20	19:56:18	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
10.11.20	19:56:18	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
10.11.20	19:56:18	Internetverbindung wurde getrennt.
10.11.20	19:56:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
10.11.20	07:00:07	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz). [2 Meldungen seit 09.11.20 17:51:41]
09.11.20	13:21:11	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 52 (Frequenz 5.260 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten

Nutzer (z.B.RADAR).

07.11.20	20:05:54	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
07.11.20	10:52:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f48:5d00::/56
07.11.20	10:37:20	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f48:5d00::/56
07.11.20	10:37:20	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:48b4:e228:6dff:fe3e:be14
07.11.20	10:37:20	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.110.173, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01

07.11.20	10:37:20	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
07.11.20	10:37:16	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
07.11.20	10:34:36	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
07.11.20	10:32:34	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
07.11.20	10:32:34	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
07.11.20	10:32:34	Internetverbindung wurde getrennt.
07.11.20	10:32:30	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.11.20	06:15:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f18:ee00::/56
06.11.20	06:00:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f18:ee00::/56
06.11.20	06:00:24	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:18ed:e228:6dff:fe3e:be14
06.11.20	06:00:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.63.60, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
06.11.20	06:00:24	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
06.11.20	06:00:12	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
06.11.20	05:57:41	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.11.20	05:57:17	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.11.20	05:57:17	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.11.20	05:57:17	Internetverbindung wurde getrennt.
06.11.20	05:57:13	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
06.11.20	03:37:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f0a:7700::/56
06.11.20	03:24:32	MyFRITZ! Fehler: Der MyFRITZ!-Name wurde erfolgreich aktualisiert, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
06.11.20	03:22:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f0a:7700::/56

06.11.20	03:22:56	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:a83:e228:6dff:fe3e:be14
06.11.20	03:22:56	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.53.11, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
06.11.20	03:22:56	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
06.11.20	03:22:48	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
06.11.20	03:20:29	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
06.11.20	03:20:20	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
06.11.20	03:20:20	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
06.11.20	03:20:20	Internetverbindung wurde getrennt.

06.11.20	03:20:15	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.11.20	05:03:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f16:e000::/56
05.11.20	04:48:47	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f16:e000::/56
05.11.20	04:48:46	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:16f9:e228:6dff:fe3e:be14
05.11.20	04:48:46	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.106.149, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
05.11.20	04:48:46	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
05.11.20	04:48:37	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
05.11.20	04:46:17	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
05.11.20	04:46:07	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
05.11.20	04:46:07	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
05.11.20	04:46:07	Internetverbindung wurde getrennt.
05.11.20	04:46:02	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
05.11.20	04:05:09	WLAN-Übertragungsqualität durch reduzierte Kanalbandbreite erhöht (2,4 GHz).
04.11.20	04:04:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f0e:a400::/56
04.11.20	03:55:57	MyFRITZ! Fehler: Der MyFRITZ!-Name wurde erfolgreich aktualisiert, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf. [4 Meldungen seit 04.11.20 03:51:26]
04.11.20	03:49:50	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f0e:a400::/56
04.11.20	03:49:50	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:e8d:e228:6dff:fe3e:be14
04.11.20	03:49:50	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.105.114, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
04.11.20	03:49:49	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59910/11988 kbit/s

04.11.20	03:49:40	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
04.11.20	03:47:19	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
04.11.20	03:47:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
04.11.20	03:47:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
04.11.20	03:47:10	Internetverbindung wurde getrennt.
04.11.20	03:47:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.11.20	22:48:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f31:b300::/56
03.11.20	22:33:04	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f31:b300::/56
03.11.20	22:33:04	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:31d0:e228:6dff:fe3e:be14
03.11.20	22:33:04	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.107.87, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01

03.11.20	22:33:03	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 63647/11988 kbit/s
03.11.20	22:32:54	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63647/12736 kbit/s).
03.11.20	22:30:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.11.20	22:30:10	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.11.20	22:30:10	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.11.20	22:30:10	Internetverbindung wurde getrennt.
03.11.20	22:30:06	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.11.20	18:40:23	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.32.
03.11.20	06:22:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f19:cb00::/56
03.11.20	06:07:11	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f19:cb00::/56
03.11.20	06:07:10	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:19b5:e228:6dff:fe3e:be14
03.11.20	06:07:10	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.62.204, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
03.11.20	06:07:10	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
03.11.20	06:07:01	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
03.11.20	06:04:20	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.11.20	06:03:53	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.11.20	06:03:53	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.11.20	06:03:53	Internetverbindung wurde getrennt.
03.11.20	06:03:48	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.11.20	03:26:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f0b:c600::/56
03.11.20	03:11:51	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f0b:c600::/56

03.11.20	03:11:51	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:bd5:e228:6dff:fe3e:be14
03.11.20	03:11:51	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.56.8, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
03.11.20	03:11:51	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 59940/11988 kbit/s
03.11.20	03:11:41	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
03.11.20	03:09:00	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.11.20	03:08:26	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
03.11.20	03:08:26	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
03.11.20	03:08:26	Internetverbindung wurde getrennt.
03.11.20	03:08:22	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).

02.11.20	03:30:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f09:5700::/56
02.11.20	03:15:56	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f09:5700::/56
02.11.20	03:15:55	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:956:e228:6dff:fe3e:be14
02.11.20	03:15:55	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.53.204, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
02.11.20	03:15:55	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56475/11988 kbit/s
02.11.20	03:15:46	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63679/12736 kbit/s).
02.11.20	03:13:25	DSL-Synchronisierung beginnt (Training). [2 Meldungen seit 02.11.20 03:10:53]
02.11.20	03:10:43	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
02.11.20	03:10:43	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
02.11.20	03:10:43	Internetverbindung wurde getrennt.
02.11.20	03:10:38	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
01.11.20	08:56:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f27:7f00::/56
01.11.20	08:41:49	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f27:7f00::/56
01.11.20	08:41:48	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:202f:e228:6dff:fe3e:be14
01.11.20	08:41:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.60.35, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
01.11.20	08:41:48	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 56475/11988 kbit/s
01.11.20	08:41:47	Internetverbindung wurde getrennt.
01.11.20	08:41:47	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.20	04:13:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f1c::/56
01.11.20	03:50:45	MxERITZ! Fehler: Der MxERITZ! Name wurde erfolgreich

01.11.20	03:59:43	myFRITZ! Fehler. Der myFRITZ!-Name wurde erfolgreich aktualisiert, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.
01.11.20	03:58:09	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f1c::/56
01.11.20	03:58:09	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:1c48:e228:6dff:fe3e:be14
01.11.20	03:58:09	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.219.110.232, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
01.11.20	03:58:09	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 51769/11988 kbit/s
01.11.20	03:58:05	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 59998/12736 kbit/s).
01.11.20	03:55:46	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
01.11.20	03:55:36	Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
01.11.20	03:55:36	Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
01.11.20	03:55:36	Internetverbindung wurde getrennt.

01.11.20	03:55:32	DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
31.10.20	15:21:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:c5:2f4b:d200::/56
31.10.20	15:18:59	Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.32.
31.10.20	15:06:27	Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 194.25.134.196.
31.10.20	15:06:25	IPv6-Präfix wurde erfolgreich bezogen. Neues Präfix: 2003:c5:2f4b:d200::/56
31.10.20	15:06:25	Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2003:c5:2fff:4c28:e228:6dff:fe3e:be14
31.10.20	15:06:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.133.59.171, DNS-Server: 217.0.43.97 und 217.0.43.113, Gateway: 62.155.246.18, Breitband-PoP: DARJ01
31.10.20	15:06:25	Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 51769/11988 kbit/s
31.10.20	15:06:21	DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 54998/12736 kbit/s).
31.10.20	15:05:52	5-GHz-Band für 10 Min. auf dem gewählten Kanal 116 (Frequenz 5.580 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
31.10.20	15:04:42	5-GHz-Band für 1 Min. auf dem gewählten Kanal 100 (Frequenz 5.500 GHz) nicht nutzbar wegen Prüfung auf bevorrechtigten Nutzer (z.B.RADAR).
31.10.20	15:04:02	DSL-Synchronisierung beginnt (Training).