



Garantie Zertifikat

10

JAHRE

GARANTIE

INVERTER KOMPRESSOR

BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR HISENSE KÜHLGERÄTE MIT INVERTER KOMPRESSOR

Um Ihnen zusätzlichen Komfort und Schutz für Ihr neues Kühlgerät zu bieten, möchten wir Ihnen neben den bestehenden Garantieansprüchen laut jedem Gerät beigefügten AGB eine Hisense 10 Jahres Garantie ab Kaufdatum des Gerätes (Kaufbeleg) zu den untenstehenden Bedingungen auf den Inverter Kompressor anbieten. Alle Ansprüche, Rechte und Pflichten aus einem bestehenden Kaufvertrag mit Ihrem Händler bleiben hiervon unberührt.

Diese besonderen Garantiebedingungen beziehen sich auf den Inverter Kompressor in Hisense Kühlgeräten, welche in der Bundesrepublik Deutschland gekauft und betrieben werden.

Die Garantieerklärung ist ungültig, wenn sie verändert oder nicht vollständig ausgefüllt wurde und/oder falsche Daten enthält, die bei der Registrierung eingegeben wurden.

Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Hisense Inverter Kompressor und deckt Schäden aus Materialdefekten und/oder Produktionsfehlern ab.

Die Arbeitszeit- und Anfahrtskosten für Reparaturen innerhalb dieser Garantiezeit gehen direkt zu Lasten des Kunden und werden ihm von dem autorisierten Hisense-Kundendienstzentrum entsprechend der zum Zeitpunkt gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Hisense trägt ausschließlich die Kosten für den defekten Kompressor. Die Reparaturzeit ist nicht gesetzlich festgelegt und kann mehr als 30 Tage betragen.

Um das Garantiezertifikat zu erhalten, muss der Kunde das gekaufte Gerät auf der Website <http://www.hisense.de/garantieverlaengerung> registrieren. Die Registrierung muss innerhalb von 8 Wochen nach Rechnungsdatum erfolgen. Sollte der Kunde keinen Internetanschluss besitzen, kann die Registrierung auch über die Hisense Service Telefonnummer 089 200 06 32-51 vorgenommen werden. Durch die Registrierung des Produktes stimmt der Kunde einer Speicherung seiner Daten zu. Nach erfolgreicher Registrierung muss das Garantiezertifikat ausgedruckt werden. Zusammen mit der Händlerrechnung bildet das Zertifikat die Grundlage für den Anspruch auf die erweiterte Garantieleistung. Sollte am Inverter

Kompressor während der Garantiezeit ein Defekt auftreten, muss der Kunde das Garantiezertifikat sowie die Händlerrechnung dem autorisierten Hisense Servicepartner vorlegen.

Die Garantie wird ausgeschlossen, sollte der Defekt am Inverter Kompressor durch eine oder mehrere der folgenden Umstände eintreten:

- Verstoß gegen die Bedienungsanleitung
- Eingreifen und Reparaturen durch nicht autorisierte Firmen/Personen
- Einbau von nicht originalen Ersatzteilen
- Ungeeignete Verwendung des Produktes
- Schäden resultierend durch Fremdeinwilligung verursacht durch den Käufer des Produktes oder Dritte
- Höhere Gewalt (Flut, Blitzschlag, Feuer etc.)
- Benutzung des Gerätes für gewerbliche Zwecke
- Schäden durch Fahrlässigkeit und/oder Missbrauch
- Fehler durch falsche Netzspannung und/oder deren Folgeschäden

Nach der Reparatur oder dem Ersatz des Inverter Kompressors gehen alle Austauschteile in den Besitz von Hisense über.

Der unter dieser Garantie ausgeführte Service führt weder zu einer Verlängerung noch zu einer Erneuerung der bestehenden Garantieansprüche für das Gerät als Ganzes. Alle weiteren Ansprüche sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hisense Gorenje Germany GmbH
Garmischer Straße 4-6
80339 München
Deutschland

Vorname

Drasko

Nachname

Madzarevic

Straße

Pestalozzistr.

Hausnr.

10

PLZ

64560

Ort

Riedstadt

Telefon

015229460408

E-Mailadresse

draskomadzarevic@yahoo.com

Modellbezeichnung

10

Grund der Registrierung

RB438N4BF3

Seriennummer

1B0337Z0194JBC6W6E60159

Kaufdatum

28.03.2022

Name des Händlers

Kaufland